

11:51

4G 57



Minhas Faturas

Todas ▾

Ver os últimos 12 meses ▾

● Paga

Setembro/2025

R\$ **355,92**

Paga em

22/09/2025

● Vencida

Agosto/2025

R\$ **887,47**

Venceu há 16 dias

08/09/2025



Pagar agora

● Paga

Julho/2025

R\$ **347,23**

Paga em

23/07/2025

● Vencida

Junho/2025

R\$ **1.011,14**

Venceu há 05 dias

19/09/2025



Pagar agora

● Paga

Abril/2025

R\$ **531,05**



HIDROSOLUTI Caça Vazamentos

CPF: 062.242.463-78

✉ hidrosoluti@gmail.com

📞 +55 (85) 99685-3069

📠 85996853069

📅 31/08/2025

Geofonamento eletrônico - Teste hidrostático - Teste de estanqueidade - Vídeo inspeção - termografia

📷 hidrosoluti

📘 hidrosoluti

📺 hidrosoluti

Laudo técnico 075-2025

Serviços técnicos especializados em detecção eletrônica de vazamentos e infiltrações

Cliente: Maria Mônica Oliveira Da Silva

CPF: 024.142.123-30

Rua Cloves Fernandes de Oliveira, 42

Jaçanaú, Maracanaú-CE

CEP 61915-170

Informações básicas

Horário de início e término

15:10 - 16:15

Serviços

Descrição

Geofonamento eletrônico - termografia - teste hidrostático

Pagamento

Meios de pagamento

Dinheiro.

Garantia

Período de garantia

1 ano

Condições da garantia

1. Ao reparo do encanamento garantia de um ano contra ressurgimento do vazamento reparado.
2. A garantia não cobre um segundo vazamento em outro ponto que não seja aquele identificado e reparado.
3. A garantia do laudo técnico é de 3 meses a contar da sua data de emissão.
4. O prazo para realização da garantia é de 72 horas apartir da data de reclamação.

Relatório

1. OBJETIVO

1.1 Identificar vazamento oculto de primeiro setor (entre hidrometro e caixa d'água) utilizando teste hidrostático e geofonamento eletrônico.

2. RESULTADOS

2.1. Sistema hidráulico de abastecimiento (entre hidrometro e caixa d'água) apresentou perda de pressão no teste hidrostático ocasionado por ruptura no encanamento localizado através de geofonamento eletrônico caracterizando vazamento oculto.

2.2. Sistema de distribuição (entre caixa d'água e pontos de uso) seanteve estanque não apresentando, por tanto, vazamento.

2.3. Caixas acopladas sem vazamentos.

2.4. Demais dispositivos hidráulicos sem vazamentos.

2.5. Boia sem vazamentos.

3. SOLUÇÃO

3.1. Foi substituído o cano defeituoso e refeito teste hidrostático, estando o sistema estanque e sem vazamentos.

Obrigado pela preferência


31/08/2025

MA8

HIDROSOLUTI Caça Vazamentos
Henrique Alves

Maria Mônica Oliveira Da Silva
CPF 024.142.123-30

Fotos



31/08/2025

IDENTIFICAÇÃO DO VAZAMENTO


Identificação do vazamento por meio de geofonamento eletrônico.



31/08/2025

ABERTURA DO LOCAL

Contatado vazamento oculto ocasionado por trinca no encanamento.



31/08/2025

TRINCA NO ENCANAMENTO

Detalhe do vazamento.



31/08/2025

REPARO REALIZADO

Trecho do encanamento reparado.



31/08/2025

DETALHE DO REPARO

Imagem do local reparado.

CPF: 062.242.463-78

✉ hidrosoluti@gmail.com

☎ +55 (85) 99685-3069

📞 85996853069

📷 [hidrosoluti](#)

📘 [hidrosoluti](#)

📺 [hidrosoluti](#)

Inscrição:	Endereço:	Setor:	Quadra:
8655324	Av. Central, 42-A	83	306

Prezado cliente

Em resposta a solicitação de serviço nº 285 verificamos em sua ligação a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Vazamento em torneiras – Quantidade: _____ | ☐ Hidrômetro embaçado | ☐ Erro na leitura |
| ☐ Vazamento em descarga – Quantidade: _____ | ☐ Calibração de hidrômetro procedente | ☐ Fonte alternativa sem uso |
| ☐ Vazamento oculto entre caixa d'água e distribuição | ☐ Calibração de hidrômetro improcedente | ☐ Fonte alternativa com uso |
| ☐ Vazamento oculto entre hidrômetro e caixa d'água | ☐ Hidrômetro conforme | ☐ Média do novo hidrômetro |
| ☐ Vazamento oculto entre hidrômetro e cisterna | ☐ Hidrômetro não conforme | ☐ Média do consumo anterior |
| ☐ Vazamento oculto entre hidrômetro e distribuição | ☐ Hidrômetro será substituído conforme calibração | ☐ __ Visitas cisterna com nível baixo |
| ☐ Vazamento visível entre hidrômetro e distribuição | ☐ Cisterna com infiltração | ☐ __ Visitas cisterna vedada |
| ☐ Vazamento visível entre caixa d'água e distribuição | ☐ Cisterna sem infiltração | ☐ __ Visitas imóvel fechado |
| ☐ Caixa d'água com infiltração | ☐ Cisterna sem boia | ☐ __ Visitas imóvel desocupado |
| ☐ Caixa d'água sem infiltração | ☐ Cisterna transbordando | ☐ __ Visitas caixa vedada |
| ☐ Caixa d'água sem boia | ☐ A boia da cisterna está quebrada | ☐ __ Visitas falta destelhar |
| ☐ Caixa d'água transbordando | ☐ A boia da cisterna não está vedando | ☐ __ Visitas imóvel não tem escada |
| ☐ A boia da caixa d'água está quebrada | ☐ A boia da cisterna é de difícil acesso | ☐ __ Visitas sem acompanhamento |
| ☐ A boia da caixa d'água não está vedando | ☐ Não consta vazamento entre hidrômetro e cisterna | ☐ Imóvel em reforma / construção |
| ☐ A boia da caixa d'água é de difícil acesso | ☒ Não consta vazamento entre hidrômetro e caixa | ☐ Consumo acumulado |
| ☐ Retirar vazamento acima assinalado | ☐ Não consta vazamentos nas instalações internas | ☐ Ocupação gradativa |
| ☐ Retirado vazamento no kit cavalete após hidrômetro | ☒ Não consta vazamentos visíveis na área comum | ☐ O registro geral não está vedado |
| ☒ Confirmado retirada de vazamento oculto | ☒ leitura confirmada | ☐ Imóvel demolido |
| ☐ Hidrômetro parado | ☐ Erro na média | ☐ Outros _____ |
| ☐ Hidrômetro oscilando | | |

Resultado:

- ☐ Sua conta foi refaturada para o valor devido, tendo em vista a constatação da(s) ocorrência(s) acima assinalada(s).
- ☐ O consumo foi confirmado, apenas alteramos o vencimento da fatura, tendo em vista a constatação da(s) ocorrência(s) acima assinalada(s).
- ☐ O consumo foi confirmado sem alteração de vencimento, tendo em vista a constatação da(s) ocorrência(s) acima assinalada(s).
- ☐ Seu pagamento é por meio de débito automático, porém este mês não foi debitado devendo ser realizado por meio dessa 2ª via, conforme motivo acima.
- ☐ O consumo foi confirmado por ter sido detectado pelo fiscal vazamento oculto conforme ocorrência acima assinalada.
- ☒ Procurar uma das lojas da Cagece.

Para melhores esclarecimentos, caso persistam dúvidas, ligue 0800 275 01 95.

Fortaleza, _____ de _____ de 20____.

Cliente:	Endereço de Entrega:

Inscrição:	Endereço:	Setor:	Quadra:
8685324	AV. CENTRAL, 42-A	83	306

Prezado cliente

Em resposta a solicitação de serviço nº _____ verificamos em sua ligação a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Vazamento em torneiras – Quantidade: _____ | ☐ Hidrômetro embaçado | ☐ Erro na leitura |
| ☐ Vazamento em descarga – Quantidade: _____ | ☐ Calibração de hidrômetro procedente | ☐ Fonte alternativa sem uso |
| ☐ Vazamento oculto entre caixa d'água e distribuição | ☐ Calibração de hidrômetro improcedente | ☐ Fonte alternativa com uso |
| ☐ Vazamento oculto entre hidrômetro e caixa d'água | ☐ Hidrômetro conforme | ☐ Média do novo hidrômetro |
| ☐ Vazamento oculto entre hidrômetro e cisterna | ☐ Hidrômetro não conforme | ☐ Média do consumo anterior |
| ☐ Vazamento oculto entre hidrômetro e distribuição | ☐ Hidrômetro será substituído conforme calibração | ☐ _____ Visitas cisterna com nível baixo |
| ☐ Vazamento visível entre hidrômetro e distribuição | ☐ Cisterna com infiltração | ☐ _____ Visitas cisterna vedada |
| ☐ Vazamento visível entre caixa d'água e distribuição | ☐ Cisterna sem infiltração | ☐ _____ Visitas imóvel fechado |
| ☐ Caixa d'água com infiltração | ☐ Cisterna sem boia | ☐ _____ Visitas imóvel desocupado |
| ☐ Caixa d'água sem infiltração | ☐ Cisterna transbordando | ☐ _____ Visitas caixa vedada |
| ☐ Caixa d'água sem boia | ☐ A boia da cisterna está quebrada | ☐ _____ Visitas falta destelhar |
| ☐ Caixa d'água transbordando | ☐ A boia da cisterna não está vedando | ☐ _____ Visitas imóvel não tem escada |
| ☐ A boia da caixa d'água está quebrada | ☐ A boia da cisterna é de difícil acesso | ☐ _____ Visitas sem acompanhamento |
| ☐ A boia da caixa d'água não está vedando | ☐ Não consta vazamento entre hidrômetro e cisterna | ☐ Imóvel em reforma / construção |
| ☐ A boia da caixa d'água é de difícil acesso | ☐ Não consta vazamento entre hidrômetro e caixa | ☐ Consumo acumulado |
| ☐ Retirar vazamento acima assinalado | ☐ Não consta vazamentos nas instalações internas | ☐ Ocupação gradativa |
| ☐ Retirado vazamento no kit cavalete após hidrômetro | ☒ Não consta vazamentos visíveis na área comum | ☐ O registro geral não está vedado |
| ☒ Confirmado retirada de vazamento oculto | ☒ leitura confirmada | ☐ Imóvel demolido |
| ☐ Hidrômetro parado | ☐ Erro na média | ☒ Outros: VIOLAR, VENTILAR QUE NÃO |
| ☐ Hidrômetro oscilando | | ENCERRAR PAGER O REGISTRO PARA |
| | | DE D'ÁGUA. |

Resultado:

- ☐ Sua conta foi refaturada para o valor devido, tendo em vista a constatação da(s) ocorrência(s) acima assinalada(s).
- ☐ O consumo foi confirmado, apenas alteramos o vencimento da fatura, tendo em vista a constatação da(s) ocorrência(s) acima assinalada(s).
- ☐ O consumo foi confirmado sem alteração de vencimento, tendo em vista a constatação da(s) ocorrência(s) acima assinalada(s).
- ☐ Seu pagamento é por meio de débito automático, porém este mês não foi debitado devendo ser realizado por meio dessa 2ª via, conforme motivo acima.
- ☐ O consumo foi confirmado por ter sido detectado pelo fiscal vazamento oculto conforme ocorrência acima assinalada.
- ☐ Procurar uma das lojas da Cagece.

Para melhores esclarecimentos, caso persistam dúvidas, ligue 0800 275 01 95.

RODRIGUEZA, 18 de JULHO de 2025.

Ciente:	Endereço de Entrega:
---------	----------------------



Nº de Inscrição:

0008655324

DADOS DO CLIENTE

MARIA MONICA OLIVEIRA DA SILVA
AV CENTRAL, 42, A, TIJUCA
MARACANAU - CEP: 61.911-000
Codificação: 146.083.00.306.00.00452.0000.0
Padrão do imóvel: MÉDIO

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A23DM9994682	247	308	61	37

DATAS

Leitura Atual: 23/06/2025 Emissão: 24/09/2025 Lacre Água: 8608679
Leitura Anterior: 23/05/2025 Próxima Leitura: 23/07/2025 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	116	116	116	116	116
Em conformidade	116	114	113	116	116

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
AGUA		800,21	Mês/Ano JUN/2024	Água (m³) 49	Esgoto (m³) 0
PARCELAMENTO DE DEBITOS	1/4	210,93	JUL/2024	60	0
ATENDIMENTO(S): [201542425]			AGO/2024	21	0
			SET/2024	29	0
			OUT/2024	40	0
			NOV/2024	20	0
			DEZ/2024	24	0
			JAN/2025	37	0
			FEV/2025	27	0
			MAR/2025	32	0
			ABR/2025	46	0
			MAI/2025	59	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	
PIS	9,70	Descrição	Valor (R\$)
COFINS	48,33	VALOR DO SERVIÇO	1.011,14
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	1.011,14


MÊS/ANO 06/2025 VENCIMENTO 19/09/2025 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.011,14

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0008655324 Mês/Ano: 06/2025
Vencimento: 19/09/2025 Total(R\$): 1.011,14
82620000010-5 11140009900-3 00865532401-3 01007231025-2



EMIÇÃO: CAGECEAPP 24/09/2025 11:51:22