

## GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CEARÁ

# COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MARACANAÚ

#### DADOS DO ATENDIMENTO

Número do Acompanhamento: 25.01.0564.001.00031-3

Data/Hora de Abertura: 14/01/2025 às 09:58:55

Credenciada: Procon Municipal de Maracanaú - CE

Posto de Atendimento: Procon Municipal de Maracanaú - CE

Técnico do Atendimento: LUCAS RODRIGUES FREIRE

Origem do Atendimento: Presencial

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome do Consumidor: GABRIEL COSTA MOURA

CPF do Consumidor: 068.578.943-88

DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES)

Nome Fantasia

Razão Social

CNPJ/CPF

Número de Atendimento

**CRASA MOTOS** 

**C.ROLIM MOTOS** 

LTDA

04.685.620/0001-62

25.01.0564.001.00031-301

DADOS DA RECLAMAÇÃO

Como Comprou/Contratou: Loja física

Área: Demais Produtos

. . . ~ . . .

YAMAHA=> YO 025.434.586BK

Assunto: Veículos Novos (motos, carros, caminhões)

Problema: Falta de peça de reposição

Relato:

Relata a parte consumidora que, no dia 13/08/2024, realizou, juntamente com a empresa Yamaha, a compra de uma motocicleta, modelo 1151, moto Lander XTZ250, de cor azul, ano 2024, e motor G3C4E-179462. O valor total do veículo foi de R\$ 29.736,24 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), sendo a forma de pagamento por meio do cartão de crédito, parcelado em 12 vezes de R\$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais). No mês de setembro, o consumidor afirma que a moto estava ficando sem força. Por ser um veículo novo, o consumidor imaginou que não se tratasse de um defeito. No entanto, com o





### GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CEARÁ

## COCOCRDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MARACANAÚ

tempo, a moto foi progressivamente perdendo força, até que chegou ao ponto de queimar os discos de embreagem. Assim, no dia 06/12/2024, o consumidor foi até a loja onde adquiriu o veículo e foi informado de que a empresa teria 72 horas úteis para fornecer um parecer. No dia 12/12/2024, o reclamante relata que recebeu a ordem de serviço, na qual foi constatado que os discos de fricção e as placas separadoras apresentaram características de sobrecarga e consequente excesso de calor. Por esse motivo, foi informado de que não se tratava de vício de fabricação do produto, e, portanto, o reparo não seria coberto pela garantia contratual. Apesar de terem remontado o veículo, a peça não foi substituída. Posteriormente, o consumidor entrou em contato com o SAC cujo o número de protocolo 202412131460237, que manteve a mesma resposta fornecida na ordem de serviço. De acordo com mecânicos consultados, trata-se de uma peça que deveria durar cerca de 50.000,00 km, sendo que o consumidor utilizou a motocicleta por apenas cerca de 8.000,00 km. O reclamante informa que, até a presente data, o veículo permanece com o mesmo problema. Considerando que está dentro do período de garantia e que não obteve êxito em seu requerimento, veio até a sede deste órgão para tentar solucionar o problema de forma pacífica e eficaz.

Pedido: Diante exposto requer o consumidor que seja feito a troca da peça do seu veiculo.

**TRATATIVAS** 

14/01/2025 - Audiência

Situação: Aberta