### CONTRATO DE VENDA

Empresa

Cliente

Profissão: Veiculo Vendide

Razão Social: MARCOS CAR LTDA

Endereço: AVENIDA PADRE JOSÉ HOLANDA DO VALE, nº 2060

Cidade: MARACANAÚ - CE

Telefone: (85) 98735-2175

CPF/CNPJ: 10.303.123/0001-55

Bairres PERATINENCA

CEP: 61905-202

Vendedor:

Nome: ISA RUTH PEREIRA DA SILVA

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, nº 80

Cep: 61.945-150

Cidade: MARANGUAPE - CE

RG: 20086096448

CPF: 618.069.323-42

Bairro: CÓNEGO RAIMUNDO PINTO

Telefone: (85) 98176-2044

Celular: (85) 98181-3896

Marca: GM - CHEVROLET

Veiculo: COBALT LT 1.4 BY PLEXPOWER/ECONOPLEX 4P

Ano Fab./Mod: 2013/2014

Renavam: 00557109493 Nr.Motor: BK1083153

Corr BRANCA Potência: 102

Email:

KM: 152.000

Tipo: CARRO

Placa: OSM-8E24

Chassi: 9BGJB69X0EB128239

Combustivel: FLEX

Valor da Venda: 39.000,00

CPF.

Documento em Nome de:

Pagamentos: Credito - 1x R\$ 500,00 (15/03/2025); Credito - 1x R\$ 4.500,00 (20/03/2025);

Financiamento

Valor do Financiamento: 23.000.00

Financiadora: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Valor da Prestação: 1.152,55

Prazo: 48 percebs

1 Pagto: 01/03/2025

Conferi e concordo com o valor financiado, valor da parcela, vencimento e prozo do financiamento.

Observação:

Veículo Comprado

Veiculo: Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4p Placa: HYM-7610

Cor: Verde

Ano Fab./Mod: 2003/2003

Renavam: 00818095105

Chassis 98D17146232320161

KM: 190000

Valor da Compra:R\$ 6.000,00

Documento em Nome de: ISA RUTH TEREZA DA SILVA

CPF: 618.069.323-42

Clausulas Contratuais.

O VENDEDOR se compromote a entreger o veículo livre a desembaraçado de quaisquer únus que pese sobre o mesmo.

2. Fice o COMPRADOR obrigado a efetuar a transferência de veículo supra mencionado, no prezo de 30 (trinta) clas, a center desta data,/exceto em casos em que o pagamento total ainda não foi efetuado, neste caso, os documentos só serão liberados pelo vendedor quando houver o pagamento total dos mejos escolidos para complementar a compra) para seu nome ou de outrem, caso não o faça, o VENDEDOR, se exime de pagar qualsquer multas, sobre o veículo

O COMPRADOR se responsabiliza civil e criminalmente por danos causados à terceiros, à partir do momento que se realizou fechamento do negócio.

4. O COMPRADOR declara ter vistoriado o veículo acima descrito e adquirido o mesmo, no astado em que se encontra nada tendo a reclamar, a que tíbulo for respeitando e cumprindo fielmente os termos da presente.

5. Com o velculo acima descrito, declaro, sob pene da lni, estar ciente da obrigação de adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do Certificado de Registro do Veiculo para meu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do reconhecimento de firma CRV pela vendedora, de acordo com e 1 do artigo do Código de Trânsito Brasileiro, zão pedendo circular com o veículo sem estar com documentação formalmente transferida após esse período de

6. Assumo expressamente o partir desta data, o responsabilidade civil e criminal por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros, desde a retirada do veículo do pétio da loja. Assumo também o pagamento integral de todos os inspestos, multas, taxas e licenciamentos, ocorridos e portir desta data. autorizando desde ja que a PONTUAÇÃO punitiva por infração seja DIRECIONADA para pontuárso da HABILITAÇÃO em meu nome.

7. Para veículos com curreia dentada, o cliente está ciente que deve trocá-la senão perderá garantia do motor, exceto para veículos zero quiôlmetro. A partir da data deste contrato, se o comprador alterar o tipo de combustível do veículo, perderá a garantia do motor.

8. O veículo tem garantia durante 90 dias de uso p/ partes internas de caixa de climbio e motor, excluindo-se qualquer componente agregado.

9. Esta garantia é exclusive no proprietário acime, sendo intransferível em caso de venda deste veáculo. Fica convencionado que não caberá reembolso de todo e qualquer serviço realizado fora das oficinas credenciadas pela empresa ou sem prévia o expressa autorização desta. Em caso do negligência e/ou man uso do veículo, resultará na porda deste garantia.

10. Os contratantes obrigam-se, por si, seus berdeiros ou sucessores, a cumprir fielmente o presente contrato, honrando com as clausulas e descriminações financoiras descritas neste.

11. As partes elegem o foro do comarca de MARACANAÚ - CE, para dirimirem quaisquer dividas originadas deste contrato, com resrincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justo e contratadas, aceitam e assinam as pertes o presente instrumento, sendo este o mecanismo válido e eficaz para todos os fins de direito.

MARACANAU - CE. 13:00 - 15 de MARCO de 2025

Empresa: MARCOS CAR LTDA

CPF/CNPJ: 10.303.123/0001-55

Cliente: ISA RUTH PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 618.069.323-42

Testomunhas

Ipa Ruth Pening da silva Nome:

Nome: CPF/CNPI:

CPP/CNPI-

JOAG P SILVA		2306XX.XXXXXX.9395	
Dota	Histórico	Valor (RS)	
	TOTAL DA FATURA ANTERIOR	2.235,80	
04/08/2024	COMPRA PARCELADA PARC.10/10 - PG *TON CLEIRREGALZO	34,14	
12/10/2024	COMPRA PARCELADA PARC.7/10 - ARAUJO CABRAL E ALVES	224,49	
14/10/2024	COMPRA PARCELADA PARC 7/7 - SHOPPING MARACANAU	371,10	
23/11/2024	COMPRA PARCELADA PARC.6/10 - FRANCISCODIEGODE	270,00	
21/01/2025	COMPRA PARCELADA PARC.4/12 - JACQUELINE ALVES MILI	305,96	
22/01/2025	COMPRA PARCELADA PARC.4/12 - JACQUELINEALVES	218,66	
20/03/2025	COMPRA PARCELADA PARC 2/12 - MARCOS PVC	477,64	
22/04/2025	OBRIGADO PELO PAGAMENTO	-2.235,80	
29/04/2025	COMPRA A VISTA - VIVO CONTROLE	29,99	
12/05/2025	ANUIDADE FORT	19,90	
Total da Fa	tura	1.951.88	
	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	

### nu

### Comprovante de transferência

03 ABR 2025 - 12:22:18

Valor

RS 2.900.00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

Marcos Car Ltda

CNPJ

10303123000155

Instituição

800 BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

10303123000155

Origem

Nome

Isa Ruth Pereira da Silva

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

10001

Conta

3983158-7

CPF

···· 069.323···

Wu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202504031518s065bee45ad

Estamos agui para illudor se você tiver niguma duvida.

Meajuda +

Outsider a: 0800 887 0453 Leuwonnissanubank com.br (Atland menta das 8h as 18h em dias útels)



### **EXTRATO PARA PAGAMENTO** DE TAXAS / MULTAS

Nº DAE SEFAZ: 2025.85.0717218-77 Nº documento: 6.50402292-3 Último Lic.: 2024

Data emissão: 03/04/2025 12:05:48 Nº atendimento:

Código placa: 1519138424-9

Nome Proprietário / Solicitante:

CPF / CNPJ: 632,245,003-44

MISHA DE LIMA VICTOR

Município:

Marca / Modelo:

Placa: OSM8E24 Chassi: 9BGJB69X0EB128239

EXTRATO GERADO EM: 03/04/2025

MARACANAU

CHEVROLET/COBALT 1.4 LT

Descrição (Taxa / Multa)

Data Infração

Valor (R\$) Vencimento

\* Valor a pager (R\$)

DETRAN-CE | RA00598478 | 06920 | DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO

21/03/2025

30/04/2025

130,16

104,13

Valores Válidos eté o dia 30/04/2025				RESUMO	
				TAXAS	0,00
				MULTAS	104,13
				301 DETRAN	104,13
Multas em Processamento e em Delesa Prévia Sarão Cobradas Postoriomente  * As multas ocorridas a parte de 01/11/2016 o pagas em atraso serão abustizados com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 819, de				312 PRE/RENAINE	0,00
* As mullas ocomdas a park 86/08/2016, Seção II, Art 21.		io asusszedas com base na taxa SELS.	canadian rosolução (com rove uno, un	313 PREF.	0.00
Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente USUÁRIO	Débito IPVA NAO	Total à Pagar	104,13

856100000012 041300062027 504302025854 071721877000

Via Usuário

Autenticação Mecânica

### EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS NÚCLEO DE

Data emissão: 03/04/2025 12:05

Nº DAE SEFAZ: 2025.85.0717218-77 Nº Documento 6.50402292-3

Chassi / CPF:

USUÁRIO

Piaca:

Débito IPVA Nº Atendimento

EXTRATO GERADO EM: 03/04/2025

9BGJB69X0EB128239 MISHA DE LIMA VICTOR

**OSM8E24** 

NAO

Nome Proprietário / Solicitante: Atendente:

Taxas:

Total a Pagar (R\$):

DETRAN - 301

ARRECADAÇÃO

0,00

PRF/RENAINF - 312 PREFEITURA - 313

Total Multas (R\$): 104,13 Total Taxas (R\$): 0,00

104,13

856100000012 041300062027 504302025854 071721877000

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecánica



Data emissão: 03/04/2025 12:05 Nº DAE SEFAZ: 2025.85.0717218-77 Nº Documento 6.50402292-3

NUCLEO DE

EXTRATO GERADO EM: 03/04/2025

Chassi / CPF: 9BGJB69X0EB128239 Placa: OSM8E24 Débito IPVA

Nº Atendimento

ARRECADAÇÃO

MISHA DE LIMA VICTOR

NAO

Nome Proprietário / Solicitante:

Taxas:

Atendente:

USUÁRIO

Total Taxas (R\$):

Total a Pagar (R\$):

DETRAN - 301

MULTAS PREFERENAINF - 312 PREFEITURA - 313 0.00

Total Multas (RS): 104,13

0,00

104,13

856100000012 041300062027 504302025854

Via BANCO

Autenticação Mecánica





### Comprovante de transferência

Segunda-feira, 31 de Março de 2025 às 13:48:21

### R\$ 1.500

### e De

### Isa Ruth Pereira da Silva

CPF: "".069.323-"

Mercado Pago

Agéncia: 0001

Número da conta: 84527462291

### Para

### MARCOS CAR LTDA

CNPJ: 10303123000155

Banco Bradesco S.A.

Agência: 2999

Número da conta: 842001

Número da transação do Mercado Pago 106457300215 ID de transação PIX E105735212025033116477JJO4UZgHbt

Atendimento no Cliente 0800 637 7245

Duvidona 0800 688 4365

### **₷**Santander

### Comprovante de débito automático

02/05/2025 - 06:49:47

Valor pago R\$ 1.140,23

Identificação do pagamento 0000000671007890

ONPJ Recebedor 07.\*\*\*,\*\*\*/0001-1\*

Empresa

AYMORE CRED FIN E INVES S/A

Nome do Pagador JOSE ROBERTO PEREIRA MARQUES

Instituição do Pagador BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data da Transação 02/05/2025

Forma de Pagamento 033 - Banco Santander Brasil S.A

Agênca/Coma Ag 02554 Cc 1007076-7

Cedigo de Autenticação E773EF7240C174D125816D0

### Santander

### Comprovante de débito automático

02/06/2025 - 00:49:41

Valor pago R\$ 1,140,23

Identificação do pagamento 0000000671007890

CNPJ Recebedor 07.\*\*\*.\*\*\*/0001-1\*

Emperes AYMORE CRED FIN E INVES S/A

Nome do Pigador JOSE ROBERTO PEREIRA MARQUES

instituição da Pagador BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de Transação 02/06/2025

Forma de Pagamento 033 - Banco Santander Brasil S.A

Agéntia/Conta Ag 02554 Cc 1007076-7

Cédigo de Autemicação E773EF73997EC40A93594E5

### nu

### Comprovante de pagamento

06 JUN 2025 - 17:39:27

Valor

RS 211.04

III Destino

Favorecido SEFAZ CEARA-DAE-COD

Código de barras

856300000028 110400062029 506102025810 075740911005

Origem

Pagad or

Raquel Alves da Silva Pereira

Banco

Nu Pagamentos S.A

Agéncia

0001

Conta

58454747.2

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento. CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 684351fe-1420-4d58-b82ea1b8d876aff4

Recebido por correspondente bancário digital em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se voci tiver alguma dúvida. Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda....

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis). INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

ESTE PAGAMENTO POSSUI DOIS EXTRATOS PARA PAGAMENTO, REFERENTES AO: EX LICENCIAMENTO DO VEÍCULO E A SEGURO OBRIGATÓRIO.

OS DOIS EXTRATOS DEVEM SER PAGOS PARA PLENA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO.

INTERIOR

2025



### EXTRATO DE LICENCIAMENTO

Documento de Arrecadação

(VIA DO PROPRIETÁRIO)

M\* Doc. 1.54095958-6 Vencimenta: 10/06/2029

BAR OSMIESH Municipio do Velcuto: MARANGUAPE		Exercision 2005	Frihaju): 1	
Orgán	Taxa de Licenciamento / Multas	Cod	Nº AIT	Valor (RS)
AVISO	MOCÉ TEM MAIS OPÇOES PAÑA TER ACESSO AO DOCUMENTO DO SEU VEICALO. LESA D CAMPO "MONEMBE" NO VERSO DESTE NOLESO.			
	EMATRICIO DE ONVOITA	264		30,1
	TAMATIK LICINCIAMENTO VEICIAD ZEIT	201		100.61
1				
1000				
100				

LICENCIAMENTO

(VIA DO BANCO)

Nº Dec. 1.54095958-6 Placa: OSMRE24





Organ

### DPVAT - EXTRATO DE SEGURO OBRIGATÓRIO

(VIR DO PROPRIETÁRIO)

Exercicio: 2025

Data de Emissão: 13/05/2025.

Nome: JOSE ROBERTO PEREIRA MARQUES

Taxa de seguro

CPF/CNPJ: 756:009:103-04

Place: OSMBEZ4

Chassic 90GUB69X0EB126239

Ano Fabricação: 2013

Nº Doc.: 1 54095958-6

Marca/Modelo: CHEVROLET/COBALT 1.4 LT

RENAVAM: 557109403

Côd.

Cód, Segura: 00

Vencimento: 10/06/2025

Ano Valor (R\$) SEGURO OBRIGATORIO 723 2025

Prévido Liquido (RS): 0.00 + IOF(0.36%): 0.00 = PREMIO TOTAL (RS): 0.00





SEGURO OBRIGATÓRIO (VIA DO BIANCO)


Nº Doc. 1.54095558-6 Placa: OSM8E24




0.00











disse que era a programação do carro que estava errada. Ele está programando e vai me \_\_\_ está lá e ficar normal. Então não é defeito. certo? Não é nem defeito. É só programação. O carro tem uma programação e estava desprogramado. Aí o \_\_\_ deu garantia pra\_ vim buscar amanhã. Não cara. Não perde vim hoje não. \_\_\_\_ pro programador certo? Acabei de mandar no moto Uber assim ele pode demorar pra mim vai me mandar de volta essa programação e ela vinha o carro está aqui ainda ou a gente entregar o carro ela assim ela vai ver a luz acesa mas vai voltar pra guem é mandar Então vem só amanhã, amanhã nove horas da manhã o carro já

































eu pensei que realmente o Marcos estava me ajudando né? Fazendo a promissora a gente la fazer a troca um no outro né? E eu la pagar as promissora e aí tudo aquela Toda. Mas guando foi ver ele botou sete mil e cima. Então o que juro alto é esse. Ele falou que ele \_\_\_\_ juro baixinho. Ele está um juro bem baixinho e esse juro ai ele não concorda. Então assim desfeita a troca né? Não tem como fazer a troca no ontem. E E ai pra vender o carro, pra ele vender o carro e quitar eu não vou não posso ficar pé também não, né? Mas aí o que que eu quero? Eu quero o valor dos dezesseis mil da entrada. né? E também o valor da parcela que já foi dado, né?





























### DIPAULA ANDRADE ENGENHARIA

### **LAUDO CAUTELAR VEICULAR**

COBALT 1.4 LT - BRANCA PLACA: OSM - 8E24

### Sobre a Dipaula & Andrade

A DIPAULA & Andrade é uma empresa que visa solucionar as necessidades dos nossos clientes ao cumprir as exigências de normas técnicas, decretos e leis. Sempre com excelência, segurança e transparência.







### CLIENTE

Raquel Alves da Silva Pereira

### Serviço solicitado:

Laudo de Vistoria Cautelar Veicular.

### Atendimento à:

Resolução 810/2020 (CONTRAN)

### Escopo do Serviço:

- Inspeção visual de componentes estruturais do veículo conforme Resolução 810/2020 (CONTRAN);
- Teste de pintura;
- Histórico Veicular.

### Dados do serviço:

A inspeção e elaboração do laudo foi realizada pelo Engenheiro Mecânico José Renato Ferreira de Paula CREA: 365805CE. No endereço: R. João Pessoa, 80 - Pau-Serrado, Maracanaú - CE, no dia 23/05/2025.

Na inspeção foi utilizado o checklist abaixo baseado na Resolução 810/2020 (CONTRAN), Art 2°:

	DIPAULA ANDRADE	Check List de Vistor	ia Caute	lar	
F	tesponsavel técnico	José Renato Ferreira de Pau	da	Cor	BRANCA
Contratanto		Raquel Alves da Silva Pereira		Data	23/05/2025
	Modelo	COBALT 1.4 LT	**	Fabricante	CHEVROLET
	Placa	OSM - BE24		Ano	2013 / 2014
Chassi		9BGJB69X0EB128239		Motor	BK1083153
Renavam		00557109493		km	163.139
ITEM		Hem	Status		GIRAL III
1		Para-choque D	Repintura		Observação
2		Para-choque T	Repintura		
3		Capô	Repintura		
4		Porta DD	Repintura		
5		Porta DT	Repintura		
6		Porta ED	Repintura		
7	Pintura	Porta ET	Repintura		
8		Porta Mala	Repintura		
9		Teto	Bom		
10		Paralama DD	Repintura		
11		Paralama DT	Repintura	Shiri	ta massa plifotica
12		Paralama ED	Repintura		D. Princerio Princerio
13	Balling	Paralama ET	Repintura	550.0	la massa plástica
		Item	Status		Observação
		Painel Corta-Fogo	Bom		Coservação
2		Alma do parachoque dianteiro	Ruint		
3 4		Alma do parachoque traseiro Longarina dianteira esquerda	Puim Bom		
5		Cabra de roda dianteira esquerda	Bom		
6	Les and the	Longarina dianteira direita	Rom		
		Caixa de roda dianteira direita Estrutura da coluna dianteira esquerda	Ruim		
9		Estrutura de coluna central esquerda	Bam		
10		Estrutura da coluna traseira esquerda	Otimo		
-11	CANADA PERIODE	Assoalho central esquerdo	Otimo		
12	Estrutura / Segurança. (Resolução 810/2020 -	Estrutura da soleira esquerda	Otimo		
14	CONTRAN)	Caixa de roda traseira esquerde Longarina traseira esquerda	Otimo Bom		
15		Associho portamalas ou cacamba	Ruim		
16		Longarina traseira direita	Rulmi		
17		Caixa de roda traseira direita	Bom		
18		Estrutura da coluna traseira direita Estrutura da coluna central direita	Bom		
20		Estrutura da coluna dianteira direita	Bom Bom		
21		Assoalho central direito	Rusni		
22		Estrutura da soleira direita	Otimo		
23		Air Bags Frontais	Ótimo		
24		Air Bags Laterals	Otime		
1 2		Carpete Teto interno	Regular Regular		
3		Volante	Bom		
4		Retrovisores	Bom		
6		Cambio	Bom		
7		Banco motorista Banco Passageiro	Bom Otimo		
8		Banco Traseiro	Otimo		
9		Porta Luva	Otimo		
19		Macaneta internas	Bom		
11 12		Pedais	Regular		
13	Outros	Painel Acionamento dos vidros	Regular		
14		Extinter	Ruim	En	ra da velidade
15		Cintos de segurança	Otimo	- 170	The Femality
16		Farol Dianteiro	Regular		
17		Faroi traseiro	Rogular		
18		Sinaleiras Bordas das portas	Otimo Regular		
20		Identificação dos vidros	Bom		
21		Pneus	Otimo		
22		Arcs	Ótmo		
23		Ar-Condicionado	Bem		
		Estepe	Otimo	0	


















### Observações:

O exterior do veículo apresenta condições razoaveis de conservação. No geral, boa aparência, mas num observação mais criteriosa é possível notar diversos problemas nos acabamentos de pintura, farois e fixação dos para-choques.



### Parte interna:
















### Odômetro TE B 139



Luz da injeção eletrônica acesa


Sobresalto no assoalho do banco traseiro direito





acabamento da porta traseira direita danificado

Revestimento do teto com marcas







Observações:

### Motor e estrutura Número do Chassi Número do Motor

### DIPAULA ANDRADE











Assoalho do porta-malas desgastado







Componente estrutural do porta-maias solto






### DIPAULA ANDRADE







Observações:

A estrutura do veiculo apresenta diversas incoformidades conforme apontadas nas futograficas.

Não há indicil de falsificação nas marcações do Chassi e motor.

O estado de conservação da estrutura é incompativel com a quilometragem indicada no odômetro.


## Pintura



Com exceção do teto, todos os compontes já passaram por repintura. E muitos com utilização de muita massa para preenchimento.

# **Pneus**

Blasarvações: Os pneu, assim como os aros, estão em bom estado de conservação.



Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 8121524

CONFIDENCIAL PARA: Natan De Lima Andrad

e & Cia Ltda

REALIZADA EM: 24/05/2025 às 13:40





### Dados de Fabricação do Veiculo

Placa: OSM-8E24 Marca/Modelo: CHEVROLET / COBALT 1,4 LT

Chassi: 9BGJB69X0EB128239 Motor: BK1083153 Combustivel: Alcool / Gasolina
Cor: Branca Tipo de veiculo: Automovel Municipio/UF: MARACANAU / CE

Ano fabricação: 2013 Ano modelo: 2014 UF de Origem: CE

UF Faturado: SP Caixa de câmbio: V13834742 Situação CIRCULAÇÃO

Espécie Passageiro Lotação 5 Potência 102

Carroceria Cilindradas 1400 Procedência Nacional Situação Chassi N Capacidade carga 260 Eixo traseiro 0

Terceiro eixo 0 Documento importadora Identidade importadora 0

Número DI 0 Data Registri DI 0 Fabricante

Segmento AU - SEDAN COMPACTO Grupo modelo veiculo COBALT Data limite restrição Trib

Capacidade máxima tração Peso bruto total 160 Última atualização: 2025-03-21

### 🚊 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: OSM-8E24 Situação: CIRCULAÇÃO Marca/Modelo: CHEVROLET / COBALT 1,4 LT Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Montagem: NãO APLICAVEL Ano fabricação/Ano modelo; 2013 / 2014

Procedência: NACIONAL Municipio/UF: MARANGUAPE / CE

Procedência: NACIONAL Municipio/UF: MARANGUAPE / CE
Chassi: 9BGJB69X0EB128239 NORMAL Motor: BK1083153

hassi: 9BGJB69X0EB128239 NORMAL Motor: BK1083153

Renavam: 00557109493 Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA Capacidade de passageiros: 5

Cor: BRANCA Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO Cilindradas: 1400

Peso bruto(PBT): 1.6 Peso bruto(CMT): 2.6 Potência: 102 Capacidade de carga: 0

Eixo: 0 Eixo Traseiro Dif: 0

Eixo auxiliar: 0 Número do Câmbio: V13834742

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

### NADA CONSTA

### 🙎 Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

### Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BGJB69X0EB128238	9BGJB69XNEB128239	~
Motor	BK1083153	BK1083153	~
Cor	BRANCA	BRANCA	4
Combustivel	ALCOOL / GASOLINA	GASOLINA/ALCOCL	521

### Base estadual (Cortesia)

Placa: OSM-8E24

Marca/Modelo: CHEVROLET / COBALT 1.4 LT

Categoria: PARTICULAR Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BGJB69X0EB128239 NORMAL

Renavam: 00557109493

Cor: BRANCA Potência: 102

Peso bruto(PBT): 160 Espécie: PASSAGEIRO

Nº da caixa de câmbio: V13834742

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veiculo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014 Municipio/UF: MARANGUAPE / CE

Motor: BK1083153

Combustivel: GASOLINA/ALCOOL Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1400 Peso bruto(CMT): 260 Capacidade de carga:

### Informações de proprietário

Proprietário Atual: JOSE ROBERTO PEREIRA MARQUE

S

### S Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz Multas: R\$\*

IPVA: Consultar Detran / Sefaz IPVA: R\$\*

Licenciamento: CONSTA DEBITO Licenciamento: R\$ 180,89

### @ Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO

DE VENDAS

Restrição Juridica: Nada consta

O OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO

### ■ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://eistemes.detran.ce.gov.br/contral/

Divida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

### SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://pondisprecou.apnatran,terpro.gov/brini

### Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

### 💬 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

### Recall

Não encontrado recall

### Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS


### Informações de Indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### Parecer técnico (Cortesia)

Mary Control of the C

Sinal Amarelo



OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA OSM8E24 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA OSM8E24 NAS BASES C ONSULTADAS

A HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA OSM-8E24 NAS BASES CONSULTADAS

A HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA OSM-8E24 NAS BASES CONSULTADAS





### FIM DESTA PESQUISA.

### Avisos legais

As informações contidas nesta pesquas allo confidencians ao CNPJ 45.616.6850601-33 sendo possivel sua utilização apenas como orientação um hamações comerciale para feo legitimas de prevenção a fraste. Regimação de transação e proteções e proteções e proteções com oriente desacordo com a legitação em vigar, A responsabilidade da Company Conferi âmbreo a transmitir Februatio informações actim vericabe automotores registradas em transe de proteção de proteção em vigar, A responsabilidade da Company Conferi âmbreo a transmitir Februatio informações actim vericabe automotores registradas em transe de proteção de proteção de proteção de proteção de constituir a processo de averigação da procedência do CNPJ 45,616.6850001-33 declara ter cência de que as informações contidas nasta perquisa maim exclusivamente acudar na processo de averigação de procedência do veitado, O CNPJ 45,616.6850001-33 declara ter cência de que as informações contidas nasta perquisa maim exclusivamente acudar na processo de averigação de procedência do veitado, sendo aprima uma femamenta de amilias próvim e não um elemento uniciamente decisivo para a concentrárquipa de um veituro ou sua aprecação em um procedencia de vistoria. Pros veitados codestados em ostros acudas nesta perquisa sobre recisivo para o restado. As informações contidas nesta perquisa sobre recisivo para o origino oficial, especialmente podo tato de que as informações aqui sobretas podem sar acruentam, munificadas ou referedos de forma "on-tina" per origina publicas, instituções franções su acquisidosas.



### Considerações finais

Uma vistoria deve tomar como base, sempre que possível, a existência de fatos concretos para análise, especialmente bens ou seus componentes mais importantes para a segurança e bom funcionamento do equipamento.

As longarinas veiculares e o chassi são os componentes responsáveis pela integridade e segurança estrutural do veículo. A marcação do chassi não apresenta indícios de falsificação. Diversos componentes estruturais e longarinas apresentam indícios de sinistro, distorção e marcas de reparo. Além de um dano severo no assoalho central direito.

A fabricação do veículo foi realizada em 2013 o que resulta em aproximadamente 12 anos até o dia da vistoria. O odômetro indica 163.139 de quilometragem acumulada, o que resulta numa média de 13.594,9 km/ano. Esta quilometragem encontra-se na normalidade da maioria dos veículos em uso no Brasil. Todavia, o estado de conservação não é condizente. O veículo apresenta desgaste excessivo em diversos componentes de acabamento e estruturais.

A espessura de uma tinta em bom estado, no padrão de fábrica, deve apresentar espessura entre 80 e 200µm (mícrons). Todos os componentes, com exceção do teto, apresentam espessura superior a esta, o que indica que houve repintura. Além de marcas de "morças" nas portas e de "massa fissurada" em outros componentes como assoalho do porta-malas e baía do motor.

O sistema de arrefecimento do veículo apresenta presença de impurezas no seu interior, recomenda-se uma limpeza urgente.

A baía do motor do veículo apresenta desordem, instalações elétricas e mangueiras com reparos improvisados, excesso de sujidades, haste de sustentação do capô fixada com arame. Além disso, a luz da injeção eletrônica está acesa. A proprietária relatou que já levou o veículo diversas vezes ao mecânico e fez a substituição de componentes como sonda lambda, mas o problema não foi solucionado. Isso indica que há probabilidade de haver defeito no modulo do veículo.

### Conclusão

O veículo, de placa OSM - 8E24 modelo COBALT 1.4 LT de cor BRANCA, descrito nesse laudo foi identificado e inspecionado conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, a Resolução 810 de 15 de dezembro de 2020 do CONTRAN e, após levantamento técnico afirmo que o mesmo apresenta o estado de conservação que está listado no check-list e relatório fotográfico.

Este Laudo de vistoria cautelar apenas descreve o fato até a data da vistoria e não foram avaliados ítens que necessitem de equipamentos especializados como freios, airbags e mecânica/elétrica.

Por ser verdade, firmo o presente documento.

José Renato Ferreira de Paula - Engenheiro Mecânico CREA: 365805CE

Fortaleza, 24 de maio de 2025