



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 931 - 114125 / 2025

DADOS DA OCORRÊNCIA

Natureza do Fato: **CRIME CONTRA O CONSUMIDOR**
Data / Hora da Comunicação: **05/06/2025 08:09:32** Data / Hora da Ocorrência: **04/06/2025 11:20:00**
Endereço da Ocorrência: **RUA AMAZONAS , 629**
Complemento:
Bairro: **COQUEIRAL** Município **MARACANAU/CEARA**

DADOS DA VÍTIMA

Nome: **SILVIONERLYS DE OLIVEIRA COELHO**
Nome Social: Nascimento: **28/03/1991**
E-mail: **silvionerlysoliveira78@gmail.com**
CPF: **048.035.943-17**
RG: **04803594317** Orgão Emissor: **SSPDS-CE**
Filiação: **SILVANIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO**
FRANCISCO BOANERGES PEREIRA COELHO
Endereço: **RUA AMAZONAS , 629**
Complemento: Bairro: **COQUEIRAL**
Município: **MARACANAU/CE** País: **BRASIL** CEP: **61.905-295**

HISTÓRICO

Recebi uma da Enel ceará no valor de 1.098,18, com vencimento no dia 07/07/2025 referente ao mês de maio então fui até a Enel para saber do que se trata essa multa, então fui informado que era por conta do medidor de energia que estava velho e a tampa estava danificada e carcaça sofreu ação de agentes naturais (corrosão) e que o bloco está danificado por um curto circuito e a tampa medidor está faltando, sendo que meu medidor tem tampa, nunca teve nenhum curto circuito e o medidor é no pois a própria Enel feis a troca do medidor sem que eu tivesse solicitado,minha luz está em dias não entendo motivo dessa multa com um valor absurdo

CÓDIGO DE CONTROLE: **121034E49412AD4AFF3C2987023185DC**

DELEGACIA DESTINO: **DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL**

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: Silvionerlys de Oliveira Coelho

OBSERVAÇÕES

1. Valide seu Boletim de Ocorrência acessando www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.
2. BO válido somente com a assinatura do responsável pela informação.
3. O texto do histórico é de responsabilidade do noticiante.
4. Este documento tem fé pública, sendo dispensada a assinatura da autoridade policial (Decreto nº 27.378/2004).
5. Falsa comunicação à Polícia constitui crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.
6. Nos casos de violência doméstica com solicitação de medida(s) protetiva(s), a mulher deverá procurar a delegacia especializada para providências.



Relatório de Avaliação Técnica de Medidor

DATA DE EXECUÇÃO
24/10/2024
RATM Nº. 1.308.179

TOI Nº 60899561	Data TOI 27/09/24	TIPO CLIENTE GRUPO B	Nº CLIENTE 62.380.244	ÓRGÃO TOI MARACANAU
CLIENTE SILVIONERLYS DE OLIVEIRA COELHO				CLASSE RES-1
ENDEREÇO RUA AMAZONAS 00629 - MARACANAU				
DADOS DO MEDIDOR				
FABRICANTE INEPAR	MODELO F-72	LEITURA(S) 0 35423 0 0	Kwhd Kwh Kvar Kvarh	Nº FABRICANTE 7918527
Nº DE FASE ELETROMECANICO		CLASSE EXATIDÃO(%) 2,00	Nº COELCE 1592221	
Nº DE FASE MONOFASICO		Kd - Registro WhV1 Volta do Disco 3,6		
CORRENTE NOMINAL - MAX (Ampere) 15 - 100		FM 1	Ke - Registro WhV1 pulso	
TENSÃO ELÉTRICA (VOLTS) 240 VOLTS		Nº DO LACRE DA SACDLA 1.173.593		
MEDIDOR PADRÃO DE SERVIÇO		MEDIDOR PADRÃO DE REFERÊNCIA		
Medidor padrão de energia elétrica - ESTATICO		Medidor padrão de energia elétrica - ROTATIVO		
Eletronico - ELETRONICO		Fabricante - RADIAN		
Fabricante - NANSEN		Mod. - RD-31		
Classe de exatidão - 0,04		Classe Exatidão - 0,02		
Mod. - PRECISION		Nº Série - 3719947		
Condições ambientais: Temperatura - 23.00 C°		Umidade Relativa - 50 %		
Referencia Documental: Portaria Inmetro Nº 285/2008 e Portaria Inmetro 587/2012				

ENSAIO DE EXATIDÃO				ERRO MEDIO PONDERADO	MARCA EM VAZIO
CN - 1,39 (%)	CI - -1,51 (%)	CP - 0,19 (%)		0,38 (%)	NORMAL
CN - Carga Nominal	CI - Carga Indutiva	CP - Carga Pequena		FÓRMULA	
				ER = (3CN + 6CP + CI)/10	
ESTADO DO(S) SELO(S)				ENSAIO DO REGISTRADOR	Aprovado
SEM SELO					

INSPEÇÃO GERAL:
Anomalias(s) Encontradas(s) - Descrição:
BLOCO DE TERMINAIS - DANIF. CURTO CIRCUITO - FONTE
BLOCO DE TERMINAIS - OXIDADO
CARCACA - COM CORROSAO
SELA GEM - SEM SELO (E OUTRAS ANOMALIAS)

Observações:
- MEDIDOR SEM SELO(S) DA TAMPA, PERMITINDO ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS. TAMPA FOI DANIF. ICADA POR OXIDACAO (PARAFUSOS DE FIXACAO). CARCACA SOFREU Acao DE AGENTES NATURAIS (CORROSA O). PARAFUSOS DO BLOCO DE TERMINAIS OXIDADOS. BLOCO FOI DANIFICADO POR CURTO CIRCUITO OCORR IDO NO LADO DA FONTE. INTRINSECO. TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS FALTANDO.

RESULTADO FINAL			
ANORMAL			
ORÇAMENTO	MAO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)
AFERICAO (R\$)	0,00	0,00	0,84
SIGNATARIO AUTORIZADO			Data de Emissao
ASS			07/05/2025
CHEFE LABORATORIO METROLOGICO			Data
ASS			
CLIENTE OU RESPONSAVEL			Data
ASS			

