

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado, de um lado, pela EMPRESA IMPACTO MÓVEIS – Kleivi Maia de Sousa – situado à Rua Ceará,152 A, Pajuçara, Maracanaú – CE, CNPJ 45954635/0001-66 e do outro: Kalleu Basilio Freitas, CPF: 064306653-56, RG: 2007023002318, residente à Av. Edilze Pinheiro Campos,692 - Bairro: Luzardo Viana, Maracanaú-CE, telefone: (85) 985216794.

Declaramos que o cliente acima solicitou a fabricação dos móveis projetados discriminados abaixo:

COZINHA:

01 Móvel acima da geladeira com 1 nicho, uma porta basculante e uma torre lateral;

01 móvel acima do fogão com 2 portas de abrir com vidro reflecta bronze;

01 móvel acima da pia com 6 portas basculantes de vidro reflecta bronze e um nicho abaixo na mesma proporção do móvel.

01 porta tempero e um porta pano na estrutura do fogão;

01 móvel abaixo da pia com 3 gavetas e 2 portas basculantes;

01 gaveteiro com 3 gavetas ao lado da pia;

01 torre para microondas com 2 nichos, 2 gavetões e 2 portas basculantes, 01 móvel de apoio com 2 portas de abrir e acima uma municipal porta basculante;

FURA DE MA

01 móvel para balcão com 2 portas de abrir,3 gavetas e balcão de apoio;

OBS: Cor MDF preto fosco com carmel e vidros reflecta bronze;

Nas portas de vidro será utilizado toque mágico para abertura e nas portas de MDF serão feitos puxadores modelo cava (na própria porta).

Valor Total: R\$ 12.000,00

FORMAS DE PAGAMENTO:

Entrada: R\$ 7.000,00 (PIX)

A RECEBER: R\$ 3.000,00 (PIX) e R\$ 2.000,00 cartão.

PIX:CPF 60405839324 Banco do Brasil

Kleivi Maia de Sousa

Prazo de entrega:

35 dias úteis a contar da data de autorização de fabricação pelo cliente.

Garantia: 03 anos contra defeitos na fabricação, não incluso mal uso.

Fortaleza, 31 de Dezembro 2022

Kleivi Maia de Sousa	
Kalleu Basílio Freitas	

CNPJ: 51.120.924/0001-62




Razão Social: Impacto Moveis Comercio e Industria Ltda Serviços Maracanaú - CE

A empresa IMPACTO MOVEIS, com a razão social IMPACTO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, opera com o CNPJ 51.120.924/0001-62 e tem sua sede localizada na Rua Ceara, 152 - Boa Esperanca, Maracanau - CE, 61.935-275. Seu foco principal de atuação é de Reparação de artigos do mobiliário, de acordo com o código CNAE S-9529-1/05.

Numero: 85 8804-8028

https://empresasweb.net/emp/impacto-moveis-comercio-e-industria-ltda-51120924



E18236120202212301329s0303c9f677

Me ajuda ->

Paulo - SP).

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h as 18h (horario de São E18236120202212311352s035e81f7fc Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.

Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horârio de São

Me ajuda →

Paulo - SP).

nu

Comprovante de transferência

31 MAR 2023 - 20:36:33

Valor R\$ 2,250,00

Tipo de transferência

Destino

Nome KLEIVI MAIA DE SOUSA

CPF ---.058.393---

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Kalleu Basilio Freitas

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 3232993-1

CPF306.653---

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

ID da transação: E18236120202303312335s0321797e86

CNPJ 18.236.120/0001-58

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

NU

Comprovante de transferência

07 ABR 2023 - 11:07:51

Valor R\$ 3.150,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Pix

Nome KLEIVI MAIA DE SOUSA

CPF058.393---

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Kalleu Basilio Freitas

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 3232993-1

CPF ***.306.653-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202304071406s03e3547591


Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →


Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em días úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).








Um dos primeiros defeitos, nicho estava sedendo, foi solicitado o reparo



Aqui temos a desalinhamento de primeira con foto. Foi solicita do que os moveis fossem supprimeira como de apoio, o contratante falou que daria cento, porem após a retirada desses pedaços de madeira que estão em baixo do móvel, os armários comecaram a ceder.





08/04/2023, 1.22 PM


12:23 8







Aqui temos a questão das gavetas que ficam se abrindo (Tem vídeos no drive, que também foi solicitado mais de uma vez, e a questão dos móveis que começaram aceder, foi consertado colocando os pés, porem foi solicitado os moveis suspensos, os outros problemas continuam a acontecer, pois a empresa não reponde nem atende as ligações.



Conversas contrica
Kleive Maia de OMUNICIPAL
Sousa

Primeiros contatos para ser feito os reparos, alguns com muita dificuldade foram atendidos, mas ele deixou de responder, então consegui o número do socio que é seu pai, e também não me respondeu, nem atendeu minhas ligações.




Rabrica ON MUNICIPAL



TURA DE MARY CANAL


Rubrica





CURA DE MAL

Aqui já não respondia mais.







Os problemas com as gavetas.


Nas gavetas so san municipal guardados panos de platos, temperos e talheres, nada de peso, todas as gavetas nos forramos são forradas para nada danificar a madeira. As bancadas perto do fogão compramos vidros para superfície para não danificar o MDF. Estou relatando isso para mostra que não é mal uso.


TURA DE MAR






Conversas com Neto Socio







Foi questionado se o material iria aguentar o calor, porem no dia da virada, dia 31/12/2024 utilizamos o forno e o material da madeira começou a derreter, desligamos com medo de causar algum insidio.





Parte de baixo do fogão e do balcão da pia, com madeira remendando e parafusos expostos.

OBS: Eles colocam os pés apos o balcão começar a cair.






Parte de baixo do fogão e do balcão da pia, com madeira remendando e parafusos expostos.

OBS: Eles colocam os pés apos o balcão começar a cair.


THE WARACANA OF MARACANA OF THE PARTY OF THE









BARDE WARD ON MUNICIPAL OF SHOCON MUNICIPAL OF SHORIES
















Rubrica 21 RAVAC

Drive com fotos, vídeos e documentos



https://drive.google.com/drive/folders/1TmVlkhF7 4i5mSxO9GddQ2uveg3Sp4YgS