



Termo de Ocorrência e Inspeção

Ordem de Inspeção n°: 623508

Data: 07/11/2024 Hora: 11:30

TOIN°: 60920631



01. MOTIVO DA INSPEÇÃO

☐ SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR ☐ SOLICITAÇÃO DA CCEE ☒ INICIATIVA DA DISTRIBUIDORA

02. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 8117425-0	TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA CLENILDO DA SILVA MORAES	IDENTIFICAÇÃO (RG/CPF/CNPJ) 0000000000021841852805
---	--	---

CONSUMIDOR ENCONTRADO .	RAMO DE ATIVIDADE RESIDENCIAL
----------------------------	----------------------------------

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RU JOSE JANUARIO PINTO 00309 CS A - LUZARDO VIAN, MARACANAU - CE

BAIRRO LUZARDO VIANA	MUNICIPIO MARACANAU	ESTADO CE	TELEFONE 0
-------------------------	------------------------	--------------	---------------

CLASSE DE CONSUMO	IMÓVEL	TEMPO DE OCUPAÇÃO
☐ COMERCIAL ☐ INDUSTRIAL ☒ RESIDENCIAL ☐ RURAL	☐ PRÓPRIO	
☐ PODER PÚBLICO ☐ OUTROS	☐ ALUGADO	

03. DADOS DA LIGAÇÃO

GRUPO TARIFÁRIO	TIPO DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE DE ELEMENTOS	TIPO DE FORNECIMENTO
☒ GRUPO B	☒ DIRETA	☐ 2[☐ 3 ☒ NA	☒ MONOFÁSICO ☐ BIFÁSICO ☐ TRIFÁSICO
☐ GRUPO A	☐ INDIRETA		
TENSÃO NOMINAL	TIPO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE BT	POSSUI SISTEMA ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO?	
☒ BT: 220 V ☐ AT:	☐ CONVENCIONAL ☒ CONCÊNTRICO	☐ SIM ☒ NAO	

04. DADOS DA TRANSFORMAÇÃO

☐ TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)	N°	N°	N°	RTC:
☐ TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)	N°	N°	N°	RTP:

05. DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR kWh	FABRICANTE	ANO	N° SERIE	N° PATRIMÔNIO	TENSÃO	CORRENTE		CONS TANTE	LEITURA	TIPO MEDIDOR		
						NOM	MÁX			MON	BIF	TRI
ENCONTRADO	ELE	2015	5253675	5583035	220 VOLTS	15	100	1.0	9130.0	X		
INSTALADO												

MEDIDOR kvarh	FABRICANTE	ANO	N° SERIE	N° PATRIMÔNIO	TENSÃO	CORRENTE		CONS TANTE	LEITURA	TIPO MEDIDOR		
						NOM	MÁX			MON	BIF	TRI
ENCONTRADO												
INSTALADO												

LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDOR(ES)

☐ INTERNO AO IMÓVEL ☒ EXTERNO AO IMÓVEL ☐ NO POSTE DA DISTRIBUIDORA
☐ NO QUADRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO VERTICAL/HORIZONTAL ☐ OUTRO:

06. SELAGEM

LOCALIZAÇÃO	N°	ENCONTRADO/RETIRADO	INSTALADO	LOCALIZAÇÃO	N°	ENCONTRADO/RETIRADO	INSTALADO
CAIXA DE MEDIÇÃO	01		AV052479	TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS	01		AV052478
	02				02		
	03			PORTA DE DEMANDA	01		
	04						
TAMPA DO MEDIDOR kWh	01			CHAVE DE AFERIÇÃO	01		
	02				02		
TAMPA DO MEDIDOR kvarh	01			COMPARTIMENTO DOS TC'S E/OU TP'S	01		
	02				02		
					03		

07. DADOS DA INSPEÇÃO

☐ BOBINA DE POTENCIAL ABERTA(1_2_3_) ☐ MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO ☐ RELIGAÇÃO À REVELIA
☐ CHAVE DE AFERIÇÃO ABERTA ☐ MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA/QUEBRADA ☐ PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS (1_2_3_)
☐ DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA ☐ MEDIDOR DEFEITUOSO ☐ JTC COM LIGAÇÃO INVERTIDA (1_2_3_)
☐ DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO ☐ MEDIDOR DESLIGADO/ISOLADO ☐ JTC E/OU TP DESLIGADO/ISOLADO
☐ TERMINAL DE PROVA ABERTO (1_2_3_) ☒ NEUTRO ISOLADO ☐ OUTROS (UTILIZAR CAMPO OBSERVAÇÕES)

OBSERVAÇÕES:

/ O medidor encontra-se com o neutro de alimentação isolado impedindo o registro de consumo de energia real.

IA= IB= IC= IN=

08. ☐ Tendo em vista a situação relatada acima, informamos que o(s) equipamento(s) de medição assinalado(s) abaixo será(ão) substituído(s) para análise técnica em laboratório, conforme estabelece a resolução ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021. Caso o consumidor deseje, a verificação pode ser realizada pelo órgão metrológico, devendo o mesmo assumir os custos desse serviço quando comprovado o funcionamento adequado do(s) equipamento(s). Caso contrário, será realizada a critério da distribuidora em data, hora e local informados em comunicação específica.
MEDIDOR kWh ☐ MEDIDOR kvarh ☐ TC ☐ TP ☐

N° DO(S) LACRE(S) DA(S) SACOLA(S) DE TRANSPORTE DO MEDIDOR OU IDENTIFICAÇÃO DO(S) SELO(S) UTILIZADO(S):
N°01 . N°02

[illegible]

☐ SIM ☒ NÃO

NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE	ASS.	
DOCUMENTO (RG OU CPF)	PARANTESCO OU AFINIDADE OUTRO	
INSPETOR 1 (NOME LEGÍVEL) CLEYTON DUARTE DA SILVA	ASS. Cleyton	MATRÍCULA 003664
INSPETOR 2 (NOME LEGÍVEL) FRANCISCO EDIGLEISON DUARTE DA SILVA	ASS. FRDIGLEISON	MATRÍCULA BR0668917363
PERITO OU TESTEMUNHA (NOME LEGÍVEL)	ASS.	