

Comunicado de Substituição de Hidrômetro

Inscrição: 12663611

Prezado (a) Cliente,


Conforme estabelece a Resolução 02/2006 da ACFor - artigo 85 e a Resolução 130/2010 da ARCE - artigo 67, informamos que a Cagece está substituindo o hidrômetro instalado em seu imóvel. Este procedimento faz parte do Programa de Manutenção da Companhia, de forma a manter o equipamento em perfeitas condições de uso, assegurando uma cobrança compatível com o consumo.

☒ Manutenção preventiva
() Manutenção corretiva

Data da substituição: 02 de Jan de 2025
Leitura do hidrômetro retirado: 0578,281
Leitura do hidrômetro instalado: 0000,377

Luciano Paula da Silva
Aux. Oper. Man. I
Mat.: 210560-8
Laboratório de Hidrometria
Setor Cadastro

(Assinatura/Matrícula do responsável pela execução)



Comunicado de Retirada de Hidrômetro para Verificação

Inscrição: 12663611

Endereço: Maracanã

Responsável pela execução

Luciano Paula da Silva

Aux. Oper. Man. I

Mat.: 210560-8

Laboratório de Hidrometria

Setor Cadastro

Prezado (a) Cliente,


Atendendo sua solicitação, a Cagece está retirando o hidrômetro instalado na ligação de água deste imóvel para ser verificado em seu Laboratório de Hidrometria possui um escopo autorizado do INMETRO, EA017 - Portaria INMETRO/DIMEL Nº 089 de 02/05/2016.


Para sua segurança, esclarecemos que o fornecimento de água será normalizado até às 18h de hoje e que todos os dados referentes a este serviço estão registrados no seu pedido, gravado no Sistema Comercial da Cagece.

Solicitamos sua colaboração, facilitando o acesso da equipe para a execução do serviço e informamos ainda, que fica facultada a sua presença durante a realização do referido serviço.

Data da verificação: 02 de Jan de 2025
Leitura do hidrômetro retirado: 0578,281
Leitura do hidrômetro instalado: _____
Leitura do hidrômetro novo (se necessário): _____

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone: 0800 275 0195.





Quadra

660

() Erro na leitura

() Fonte alternativa com uso

() Média do novo hidrômetro

() Visita cisterna com nível baixo

() — Visitas cisterna vedada

() – Visitas imóvel techado

() ☐ Visitas caixa vedada

() – Visitas talia desleial

() — Visitas sem acompanhamento

() Imóvel em reforma / construção

() Consumo acumulado

() Ocupação gradual

() Imóvel demolido

() Outros mais fofos

$$I(s).$$

ência(s) acima assinalada(s).

na assinalada(s).
2ª via. conforme motivo acim

alada.

01 95.

e 20 25.

SCO 094 - Resultado da Vistoria/Reclamação - Gecor

Gdemp - R - Mai./14